

Tarjeta de trabajo

MECOPA

0002279 - 00-88

Equipo: 00-88 Tractor de Orugas

Marca: CAT
Modelo: D6TXL
Número de seri GCT00707
Vencimiento ga 29/03/11
Prioridad: Alta Prioridad
Tipo de orden d Mant. Preventiv
Clase reparació Campo
Tipo de avería:

Edad de máquina: 2239
Indicador horas/K
División: 21
Última fecha de s
Descripción:
SERVICIO DE 2250 HORAS
IIASA

Orden de trabajo: 0002279
Estado: F-Finalizada
Sitio reparación: Reparaciones Externas
Fecha ord trab: 04/12/12
Fecha de inicio: 16/11/12
Cumplimiento esti 16/11/12
Fecha cumplimien 16/11/12
Asignado a: IIASA

Componente	Tarea	Repuestos/Mano de obra	Cantidad	Fecha Un Terminado
PLAN A Mantenimiento A Queja: Razón: MANTENIMIENTO PREVENTIV Última fecha de servicio: Última fecha de reparaci 04/05/11 Vencimiento gara	SERVICIO DE 2250 HORAS IIASA			16/11/12

Tarjeta de trabajo

MECOPA

0002280 - 20-111

Equipo: 20-111 Compactadora

Marca: CAT
Modelo: CS533E
Número de seri TJL01912
Vencimiento ga 30/11/11
Prioridad: Alta Prioridad
Tipo de orden d Mant. Preventiv
Clase reparació Campo
Tipo de avería:

Edad de máquina: 690
Indicador horas/K
División: 21
Última fecha de s
Descripción:
SERVICIO DE 750 HORAS
IIASA

Orden de trabajo: 0002280
Estado: F-Finalizada
Sitio reparación: Reparaciones Externas
Fecha ord trab: 04/12/12
Fecha de inicio: 22/11/12
Cumplimiento esti 22/11/12
Fecha cumplimien 22/11/12
Asignado a: IIASA

Componente	Tarea	Repuestos/Mano de obra	Cantidad	Fecha Un Terminado
PLAN A Mantenimiento A Queja: Razón: MANTENIMIENTO PREVENTIV Última fecha de servicio: Última fecha de reparaci Vencimiento gara	SERVICIO DE 750 HORAS IIASA			22/11/12

Tarjeta de trabajo

MECOPA

0002281 - 30-402

Equipo:	30-402 Vagoneta Articulada	Edad de máquina:	4683	Orden de trabajo:	0002281
Marca:	CAT	Indicador horas/K		Estado:	F-Finalizada
Modelo:	740	División:	21	Sitio reparación:	Reparaciones Externas
Número de seri	B1P06454	Última fecha de s		Fecha ord trab:	04/12/12
Vencimiento ga	27/07/11	Descripción:	SERVICIO DE 4250 HORAS	Fecha de inicio:	07/11/12
Prioridad:	Alta Prioridad			Cumplimiento esti	07/11/12
Tipo de orden d Mant.	Preventiv	IIASA		Fecha cumplimien	07/11/12
Clase reparació	Campo			Asignado a:	IIASA
Tipo de avería:					

Componente	Tarea	Repuestos/Mano de obra	Cantidad	Fecha Un Terminado
PLAN A Mantenimiento A	SERVICIO DE 4250 HORAS			07/11/12
Queja:				
Razón:	MANTENIMIENTO PREVENTIV IIASA			
Última fecha de servicio:				
Última fecha de reparaci	15/08/11			
Vencimiento gara				

Tarjeta de trabajo

MECOPA

0006689 - 30-409

Equipo:	30-409 Vagoneta Articulada	Edad de máquina:	2293	Orden de trabajo:	0006689
Marca:	CAT	Indicador horas/K		Estado:	F-Finalizada
Modelo:	740	División:	21	Sitio reparación:	Reparaciones Externas
Número de seri	B1P06465	Última fecha de s		Fecha ord trab:	04/12/12
Vencimiento ga	19/08/11	Descripción:	SERVICIO DE 2000 HORAS	Fecha de inicio:	06/11/12
Prioridad:	Alta Prioridad			Cumplimiento esti	06/11/12
Tipo de orden d Mant.	Preventiv	IIASA		Fecha cumplimen	06/11/12
Clase reparació	Campo			Asignado a:	IIASA
Tipo de avería:					

Componente	Tarea	Repuestos/Mano de obra	Cantidad	Fecha Un Terminado
PLAN D Mantenimiento D	SERVICIO DE 2000 HORAS			06/11/12
Queja:				
Razón:	MANTENIMIENTO PREVENTIV IIASA			
Última fecha de servicio:				
Última fecha de reparaci				
Vencimiento gara				